
hansgrohe

DE Montageanleitung
FR Instructions de montage
EN Assembly instructions




Focus
31658000




EN 1717 | EN 806 | DIN 1988


P	**max. 1 MPa (10 bar)**	**0,1 - 0,5 MPa (1 - 5 bar)**	
T	**max. 60°C**	**< 50°C**	
V	**0,1 MPa (1 bar) ≈ 6 l/min 0,3 MPa (3 bar) ≈ 10,7 l/min**		


















2



3
max. 40 mm
1.
2.


4
(3 Nm)



5


6
ϕ70


7
9 mm
19 mm
(4 Nm)



www.hansgrohe.com/search








*www.hansgrohe.com/warranty



FAQ
Troubleshooting







hansgrohe
Hansgrohe SE · Klaus-Grohe-Str. 5 - 9 · D-77761 Schiltach · T: +49 (0) 78 36/51-1282 · F: +49 (0) 7836/511440
E-Mail: info@hansgrohe.com · Internet: www.hansgrohe.com

01/2025
9.01742.06